Ojnice pohonu lokomotivy - arch č.6 - komponent "S" a kliky na ojnici - arch č.7 - komponent "T"

Jednotlivé díly komponentu "S" podlepíme dle popisky, vysekneme otvory o průměru 3mm a vyře eme. Ojnice kompletujeme dle nákresu. Díly "ch" vyplňují vzniklou mezeru za vlepeným klíny. Stejně postupujeme i u druhé ojnice. Na čepy ojnic nalepíme ji připravené matky. viz foto.

NÁKRES OJNIC







Jako poslední krok nalepíme přípravené matky s čepem na náprvy kol lokomotivy, čepy ojnic a čep velkého ozubeného kola na kotli lokomotivy.

Koleje - arch č.9 - komponent "V"

Celý komponent podlepíme kartonem o síle 1 mm a vyřízneme jednotlivé díly "a" - 2ks, "b" - 2ks, "c" - 2ks, "e" - 14ks. Hlavy šroubů bych doporučoval vyseknout děrovačem o průměru 3 mm. Pra ce jsou kostky o rozměrech v x š x h - 20 x 20 x 25 mm. Kompletace kolejí viz nákres.

