
"G´"
1
táhla kz kří áku na náprvnici
a šoupěti.
podlepit 1 mm
z
a
b
1
hranice lomu konzole
šablona vytvarování nosníků
vodících tyčí kří áku
tuto část ojnice
vytvarovat dle
zaoblení kotle
a
b
d
c


síla 3,5 mm
"K"
síla 3,5 mm
a
d
b
e
c
f


síla 1 mm
"J"
a
b